

## Visierwechsel GERMOT Helm GM 330

Im Folgenden finden Sie eine ausführliche und Schritt für Schritt beschriebene Anleitung zum Wechseln des Visiers für den GERMOT Integralhelm GM 330.

Vorbereitung: Suchen Sie sich zuerst eine freie und gerade Fläche zum Wechseln des Visiers. Am besten nehmen Sie sich einen Helmring (falls vorhanden) oder legen ein Handtuch unter den Helm, damit dieser nicht zerkratzt.

Bitte folgendes zum Schluss beachten: Nachdem Sie das Visier gewechselt haben, öffnen und schließen Sie das Visier ein paar Mal. So können Sie überprüfen, ob das Visier wieder richtig montiert worden ist und nicht aus der Halterung herauspringt.

1. Legen Sie den Helm seitlich sicher ab, so dass der Helm nicht wegrutschen kann.



2. Öffnen Sie das Visier. Der linke Haltepin muss auf der Höhe des Verschlusshebels sein.



3. Ziehen Sie an dem unteren Hebel und lösen Sie den oberen Pin aus der Halterung der Visiermechanik. Jetzt können Sie auch den rechten Pin aus der Schiene der Visiermechanik lösen.



4. Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite, sodass Sie das Visier entfernen können.



5. Beim Einbauen des Visiers, sollte der Rechte Pin zuerst in die Schiede gedrückt werden.



6. Jetzt kann der linke Pin wieder in der Schiene befestigt werden. Sollte das ein bisschen schwergängig sein, dann ziehen Sie an dem unteren Hebel der Visiermechanik (wie bei Schritt 3).

