

Visierwechsel GERMOT Helm GM 44

Im Folgenden finden Sie eine ausführliche und Schritt für Schritt beschriebene Anleitung zum Wechseln des Visiers für den GERMOT Helm GM 44.

Vorbereitung: Suchen Sie sich zuerst eine freie und gerade Fläche zum Wechseln des Visiers. Am besten nehmen Sie sich einen Helmring (falls vorhanden) oder legen ein Handtuch unter den Helm, damit dieser nicht zerkratzt.

Bitte folgendes zum Schluss beachten: Nachdem Sie das Visier gewechselt haben, öffnen und schließen Sie das Visier ein paar Mal. So können Sie überprüfen, ob das Visier wieder richtig montiert worden ist und nicht aus der Halterung herauspringt.

1. Legen Sie den Helm seitlich sicher ab, so dass der Helm nicht wegrutschen kann.



2. Öffnen Sie das Visier.



3. Lösen Sie den Kinnschutz von innen, indem Sie den Knopf auf der jeweiligen Seite drücken.



4. Entfernen Sie den Kinnschutz vom Helm.



5. Schieben Sie das Sonnensvisier etwas über die Kante.



6. Ziehen Sie das Sonnensvisier mit leichter Kraft rechts und links aus der Verankerung, sodass die Sonnenblende vom Helm gelöst ist.



7. Bevor Sie das Visier wieder einbauen, achten Sie bitte darauf, dass die Halter für das Visier nach unten ausgerichtet sind, sodass Sie das Visier rechts und links wieder einsetzen können. (Vorsicht nicht verzweifeln, dass kann sich als knifflig erweisen).

